

**Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia na:
„Roboty remontowe pomieszczeń węzła ciepłowniczego oraz remont gzymsów
na budynku szkoły i budynku sali gimnastycznej III Liceum Ogólnokształcącego
w Piotrkowie Tryb. przy ul. Armii Krajowej 17”**



Fot. Nr 1 Pomieszczenie węzła – widok na zniszczone tynki ścianie zewnętrznej i stalowe drzwi do węzła do wymiany



Fot. Nr 2 Pomieszczenie węzła – widok na schody na antresolę i stalową konstrukcję antresoli



Fot. 3 Pomieszczenie węzła – widok na stalowe oddzielenie urządzeń technologicznych i okna w ścianie zewnętrznej do wymiany



Fot. Nr 4 Gzysm międzypiętrowym w narożniku południowo-wschodnim – do uzupełnienia obróbka blacharska



Fot. Nr 5 Gzys wieńczący od strony boiska – tynk do uzupełnienia



Fot. Nr 6 Gzys wieńczący od strony boiska – do wymiany cegły w ostatniej warstwie



Fot. Nr 7 Gzyms wieńczący – fragment do przemurowania



Fot. Nr 8 Gzyms wieńczący – fragment do przemurowania




Fot. Nr 9 Tympanon nad wejściem głównym – tynk do zbitcia i wykonania od nowa



Fot. Nr 10 Fragment j.w.



Fot. Nr 11 Gzys na łączniku – konieczne przemurowanie i ponowne otynkowanie



Fot. Nr 12 Gzys wieńczący od strony boiska – widoczne „mocowanie” obróbki blacharskiej gzymsu na piankę montażową